



Aspetti generalmente importanti		DISTO D1	DISTO D110	DISTO D2	DISTO X3	DISTO D5	DISTO X6
	Mirino digitale per le misure all'aperto					x	x
	Portata max	40 m	60 m	100 m	150 m	200 m	250 m
	Precisione	± 2 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm
	Funzione P2P				x*		x*
	Alloggiamento estremamente robusto con grado di protezione IP65 e resistente alle cadute da 2 m				x		x
Interfaccia per PC	Interfacce wireless (a basso consumo energetico)	Bluetooth® 4.2	Bluetooth® 4.2	Bluetooth® 4.2	Bluetooth® 4.2	Bluetooth® 5	Bluetooth® 5
	Trasferimento dei dati all'app DISTO Plan e alle altre app DISTO compatibili	x	x	x	x	x	x
	Trasferimento dei dati in qualsiasi software o app				x	x	x
	Download dei dati tramite interfaccia USB-C						x
Distanze	Misura della distanza dallo strumento	x	x	x	x	x	x
	Misure dimensionali degli oggetti	x	x	x	x	x	x
	Misura indiretta della distanza al di sopra degli ostacoli				x	x	x
	Funzione P2P: distanza tra 2 punti				x*		x*
Superfici	Forme rettangolari (lunghezza e larghezza)		x	x	x	x	x
	P2P: funzione Smart Area per forme complesse				x*		x*
	Misura su immagini: facciate, superfici verticali						x
Volume	Forme rettangolari (lunghezza, larghezza, altezza)			x	x	x	x
Larghezze	Con il teorema di Pitagora			x	x	x	x
	Misura su immagini: misura della larghezza						x
	Funzione P2P				x*		x*
Altezze	Funzioni intelligenti che eseguono i calcoli in base alla distanza e all'inclinazione				x	x	x
	Profilo altimetrico					x	x
	Funzione P2P				x*		x*
Pendenze	Inclinazioni				x	x	x
	Funzioni intelligenti che eseguono i calcoli in base alla distanza e all'inclinazione					x	x
	Funzione P2P				x*		x*
Diametro	Misura su immagini: diametro degli oggetti						x
Posizionamento	Misura continua: tracciamento	x	x	x	x	x	x
	Picchettamento			x	x	x	x
Pianificazione e documentazione	P2P: acquisizione di dati dxf sullo strumento						x
	Disegno e misura di planimetrie	x**	x**	x**	x**	x**	x**
	P2P: acquisizione di punti per planimetrie e facciate				x***		x***
	Smart Room: misura e disegno				x**	x**	x**
	Esportazione dei dati in formato PDF, JPG e DXF	x**	x**	x**	x**	x**	x**
	Misura e documentazione su immagini	x**	x**	x**	x**	x**	x**
	P2L — documentazione delle posizioni sulla base di una linea di riferimento						x
	Creazione di report di misura (JPG e CSV)						x
Modalità di utilizzo	Touch screen						x
	Attivare le misure con i gesti					x	x
	Tasti preferiti				x	x	x
	Adattatore automatico			x	x	x	x
	Modalità tastiera				x	x	x

* richiede Leica DST 360 / DST 360-X

** richiede Leica DISTO Plan

*** richiede Leica DST 360 / DST 360-X e Leica DISTO Plan